

СПРАВКА
выполненных работ по договору № 14 от 30.01.2023 г.
между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»
за октябрь 2023 г.

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1413691	7а	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 318 от 01.11.2023	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1332 от 02.11.2023	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 140 от 01.11.2023	
			Проверка контура заземления	№ 1335 от 02.11.2023	
2.	1002480	7Б	Тек. ремонт оборудования секции фид.66	№ 317 от 01.11.2023	
			Капитальный ремонт фид.17	№ 322 от 31.10.2023	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.17	№ 1374 от 01.11.2023	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.18	№ 1330 от 01.11.2023	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.20	№ 1329 от 01.11.2023	
			Капитальный ремонт фид.21	№ 321 от 31.10.2023	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.21	№ 1375 от 01.11.2023	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.23	№ 1328 от 01.11.2023	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.24	№ 1327 от 01.11.2023	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.25	№ 1326 от 01.11.2023	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.26	№ 1325 от 01.11.2023	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.27 (66)	№ 1324 от 01.11.2023	
			Капитальный ремонт фид.29	№ 316 от 25.10.2023	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.29	№ 1318 от 26.10.2023	
			Проверка схемы АВР секции ф.66	№ 1323 от 01.11.2023	
			Испытание ошиновки секции №2	№ 1331 от 02.11.2023	
			Испытание в/в кабеля п/ст 7Б ф.27-п/ст 297 ф.66	№ 1322 от 02.11.2023	
Тек. ремонт концевых воронок секции фид.66	№ 139 от 30.10.2023				
Проверка контура заземления	№ 1336 от 02.11.2023				
3.	1998796	12в	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 312 от 18.10.2023	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1293 от 19.10.2023	
			Тек. ремонт концевых воронок Т-1	№ 137 от 18.10.2023	

1	2	3	4	5	6	
3.	1998797	12в	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 310 от 05.10.2023		
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1251 от 06.10.2023		
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 134 от 05.10.2023		
			Проверка контура заземления	№ 1257 от 06.10.2023		
4.	1997172	31	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 315 от 18.10.2023		
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1296 от 19.10.2023		
			Тек. ремонт концевых воронок Т-1	№ 138 от 18.10.2023		
	1998428			Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 309 от 05.10.2023	
				Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1254 от 06.10.2023	
				Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-гора Т-2	№ 1266 от 11.10.2023	
				Тек. ремонт концевых воронок Т-2	№ 135 от 05.10.2023	
	5.	1997216	25н	Проверка контура заземления	№ 1259 от 06.10.2023	
Тек. ремонт секции фид.Д-7				№ 311 от 17.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1				№ 1280 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5				№ 1281 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7(Д-7)				№ 1282 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.9				№ 1283 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11				№ 1284 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13				№ 1285 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.15				№ 1286 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.17				№ 1287 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.19				№ 1288 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.21				№ 1289 от 18.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.25				№ 1290 от 19.10.2023		
Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.29				№ 1291 от 19.10.2023		
Испытание ошиновки секция №1	№ 1292 от 19.10.2023					
Проверка схемы АВР секции №1	№ 1279 от 18.10.2023					

1	2	3	4	5	6				
5.	1997215Б	25н	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 313 от 18.10.2023					
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1295 от 19.10.2023					
	1997258			Тек. ремонт трансформатора ТСН-1	№ 314 от 18.10.2023				
				Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-1	№ 1294 от 19.10.2023				
				Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2 и ТСН-1 (секция Д-7)	№ 136 от 16.10.2023				
	1997216			Тек. ремонт секции фид.Г-11	№ 306 от 04.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 1237 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 1238 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6	№ 1239 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.8	№ 1240 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 1241 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 1242 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 1243 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.16	№ 1244 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.18	№ 1245 от 05.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.20	№ 1246 от 06.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.22	№ 1247 от 06.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.24	№ 1248 от 06.10.2023				
				Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.26	№ 1249 от 06.10.2023				
				Испытание ошиновки секция №2	№ 1250 от 06.10.2023				
				Проверка схемы АВР секции №2	№ 1236 от 05.10.2023				
				Испытание в/в кабеля п/ст 25н ф.8 (Г-11)-п/ст 297 Г-11	№ 1235 от 06.10.2023				
				Проверка контура заземления	№ 1258 от 06.10.2023				
				1997215А			Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 307 от 05.10.2023	
							Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 1253 от 06.10.2023	
	Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 1263 от 09.10.2023							

1	2	3	4	5	6
5.	1997215А	25н	Тек. ремонт трансформатора ТСН-2	№ 308 от 05.10.2023	
	1997261		Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-2	№ 1252 от 06.10.2023	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора ТСН-2	№ 1262 от 09.10.2023	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-1 и ТСН-2 (секция Г-11)	№ 133 от 02.10.2023	
6.		56	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 320 от 01.11.2023	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 1334 от 02.11.2023	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 1351 от 10.11.2023	
			Тек. ремонт концевых воронок в камере тр-ра Т-2	№ 142 от 01.11.2023	
			Проверка контура заземления	№ 1338 от 02.11.2023	

Технический директор
ООО «Энерго Трансфер»

А.В. Шевцов

Отчет по выполненной работе за октябрь 2023 года
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ-1	
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
15	Фид. №5 – ЦРП-1А яч. 46	Техническое обслуживание
16	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
17	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Текущий ремонт
18	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
19	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
21	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
22	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
23	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
24	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
25	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Текущий ремонт
26	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
27	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание

33	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
35	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
36	Фид. №47 – п/ст 33 яч. 4 – I секц.	Техническое обслуживание
37	Фид. №49 – трансформатор №4 6300кВА	Техническое обслуживание
38	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
39	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
40	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
41	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
42	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Техническое обслуживание
43	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
44	Фид. №12 – -РУ-6кВ ДППТУ- (печь2) СПЦ-4	Техническое обслуживание
45	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
46	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
47	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
48	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
52	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
54	Сборные шины IV секции	Текущий ремонт
55	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Текущий ремонт
56	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
57	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Текущий ремонт
58	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
60	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
62	Фид. №46 – разъединитель ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
64	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
65	РУ-10 кВ Фид. №52 – тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
66	Фид. №54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
67	Фид. №56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
68	Фид. №51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
69	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
70	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
71	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
72	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
73	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
74	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
75	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
76	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание
79	Силовая сборка 0,4кВ	Техническое обслуживание

80	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
81	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
82	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
83	Сеть заземления	Техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик
АО «Металлургический завод



О.В. Никульшин

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «Энерго Пром Сервис»

/А.А. Александров

