


Отчет по выполненной работе за июль 2024 года  
по договору ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей  
№023-41/9418 от 01.06.2011г.


| № п/п | Наименование агрегатов и электрооборудования | Вид работы               |
|-------|--|--------------------------|
|       | <b>ПГВ №737 "Неверово"</b>                   |                          |
| 1     | ТЭС Л-3 яч 14                                | Техническое обслуживание |
| 2     | РП-137 л.1 яч 26                             | Техническое обслуживание |
| 3     | РП-137 л.2 яч 8а                             | Техническое обслуживание |
|       | <b>ТЭС</b>                                   |                          |
| 1     | С 4Р ф.СН 53Н                                | Техническое обслуживание |
| 2     | С 4Р ф.СН Л4                                 | Техническое обслуживание |
| 3     | С 3 ф.СН Л4                                  | Техническое обслуживание |
| 4     | ПГВ 737                                      | Техническое обслуживание |
|       | <b>КЛ 6 кВ</b>                               |                          |
| 1     | ПС-201 - РП-45 л1                            | Техническое обслуживание |
| 2     | ПС-201 - РП-45 л2                            | Техническое обслуживание |

Главный энергетик  
филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
в городе Воскресенске



О.Г. Савочкин

Технический директор  
ООО «Энерго Пром Сети»



В.П.Недашковский

**СПРАВКА**  
**выполненных работ по договору № 89 от 29.12.2023 г.**  
**между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»**  
**за июль 2024 г.**

| № п/п | Инвен. № (РУ-6 кВ) | № п/ст | Наименование работ                               | № протокола         | Примечание |
|-------|--------------------|--------|--|---------------------|------------|
| 1     | 2                  | 3      | 4  | 5                   | 6          |
| 1.    | 13100019054        | 4в     | Тек. ремонт трансформатора Т-3                   | № 202 от 02.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3   | № 694 от 02.07.2024 |            |
|       |                    |        | Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-3        | № 96 от 02.07.2024  |            |
| 2.    | 1997276            | 4н     | Тек. ремонт трансформатора ТСН-1                 | № 201 от 02.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка после тек. ремонта трансформатора ТСН-1 | № 872 от 02.07.2024 |            |
|       |                    |        | Тек. ремонт концевых воронок в камере ТСН-1      | № 93 от 25.06.2024  |            |
| 3.    | 1530150            | 15     | Тек. ремонт оборудования                         | № 218 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2       | № 728 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3       | № 729 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4       | № 730 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5       | № 731 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6       | № 732 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7       | № 733 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Испытание изоляции ошиновки                      | № 734 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Тек. ремонт концевых воронок                     | № 103 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка контура заземления                      | № 735 от 13.07.2024 |            |
|       | 13100019057        |        | Тек. ремонт трансформатора Т-1                   | № 220 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1   | № 737 от 13.07.2024 |            |
|       | 13100019058        |        | Тек. ремонт трансформатора Т-2                   | № 221 от 13.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2   | № 738 от 13.07.2024 |            |
| 4.    | 1530210            | 18     | Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ                  | № 233 от 27.07.2024 |            |
|       |                    |        | Испытание ошиновки секции                        | № 772 от 27.07.2024 |            |
|       |                    |        | Тек. ремонт концевых воронок                     | № 107 от 27.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка контура заземления                      | № 777 от 27.07.2024 |            |
|       | 1998425            |        | Тек. ремонт трансформатора Т-1                   | № 238 от 27.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1   | № 775 от 27.07.2024 |            |
|       | 1370608            |        | Тек. ремонт трансформатора Т-2                   | № 239 от 27.07.2024 |            |
|       |                    |        | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2   | № 776 от 27.07.2024 |            |

| 1   | 2           | 3    | 4   | 5                   | 6 |
|-----|-------------|------|---|---------------------|---|
| 5.  | 1997730Б    | 20/2 | Тек. ремонт трансформатора Т-2                            | № 203 от 02.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2            | № 695 от 02.07.2024 |   |
|     |             |      | Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-2                 | № 97 от 02.07.2024  |   |
| 6.  | 1370616     | 21   | Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ                           | № 226 от 20.07.2024 |   |
|     |             |      | Тек. ремонт трансформатора Т-1                            | № 229 от 20.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1            | № 758 от 20.07.2024 |   |
|     |             |      | Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1 | № 766 от 23.07.2024 |   |
|     |             |      | Испытание ошиновки РУ-6кВ                                 | № 755 от 20.07.2024 |   |
|     |             |      | Тек. ремонт концевых воронок                              | № 105 от 20.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка контура заземления                               | № 760 от 20.07.2024 |   |
| 7.  | 1516330     | 24   | Тек. ремонт оборудования РУ-0,4кВ                         | № 207 от 06.07.2024 |   |
|     |             |      | Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ                           | № 208 от 06.07.2024 |   |
|     |             |      | Испытание ошиновки в РУ-6кВ                               | № 873 от 06.07.2024 |   |
|     |             |      | Тек. ремонт концевых воронок                              | № 100 от 06.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка контура заземления                               | № 709 от 06.07.2024 |   |
|     | 1370100     |      | Тек. ремонт трансформатора Т-1                            | № 209 от 06.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1            | № 703 от 06.07.2024 |   |
|     |             |      | Тек. ремонт трансформатора Т-2                            | № 210 от 06.07.2024 |   |
|     | 1370101     |      | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2            | № 704 от 06.07.2024 |   |
|     |             |      | Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2 | № 720 от 10.07.2024 |   |
|     |             |      | Тек. ремонт трансформатора Т-1                            | № 199 от 01.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1            | № 696 от 02.07.2024 |   |
| 8.  | 1998099     | 32   | Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-1                 | № 94 от 01.07.2024  |   |
|     |             |      | Тек. ремонт трансформатора Т-2                            | № 200 от 01.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2            | № 697 от 02.07.2024 |   |
| 9.  | 13100019062 | 37   | Тек. ремонт концевых воронок в камере Т-2                 | № 95 от 01.07.2024  |   |
|     |             |      | Тек. ремонт трансформатора Т-2                            | № 200 от 01.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2            | № 697 от 02.07.2024 |   |
| 10. | 1347850     | 83   | Тек. ремонт оборудования секции фид.54                    | № 213 от 09.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4                | № 739 от 15.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6                | № 740 от 15.07.2024 |   |
|     |             |      | Капитальный ремонт фид.8                                  | № 216 от 11.07.2024 |   |
|     |             |      | Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.8            | № 725 от 12.07.2024 |   |
|     |             |      | Капитальный ремонт фид.10                                 | № 215 от 11.07.2024 |   |

| 1        | 2                           | 3                   | 4   | 5                   | 6 |
|----------|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|---|
| 10.      | 1347850                     | 83                  | Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.10           | № 723 от 11.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Капитальный ремонт фид.15                                 | № 223 от 16.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.15           | № 751 от 19.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.16               | № 741 от 15.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.18               | № 726 от 12.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Капитальный ремонт фид.19                                 | № 222 от 15.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.19           | № 752 от 19.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Капитальный ремонт фид.20                                 | № 204 от 04.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.20           | № 718 от 10.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Капитальный ремонт фид.21                                 | № 224 от 18.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.21           | № 753 от 19.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Капитальный ремонт фид.54                                 | № 214 от 09.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.54           | № 717 от 10.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка схемы АВР секции № 2                             | № 716 от 10.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Испытание ошиновки секции №2                              | № 742 от 15.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Тек. ремонт концевых воронок секции фид.54                | № 101 от 08.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Испытание в/в кабеля п/ст 83 ф.20 - п/ст 20 ф.3           | № 719 от 10.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Испытание в/в кабеля п/ст 83 ф.10 - п/ст 61 ф.12          | № 727 от 11.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Испытание в/в кабеля п/ст 83 ф.15(54) - п/ст297 ф.54      | № 762 от 23.07.2024 |   |
|          | Проверка контура заземления | № 744 от 15.07.2024 |   |                     |   |
| 1286600А |                             |                     | Тек. ремонт трансформатора Т-2                            | № 217 от 12.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2            | № 743 от 15.07.2024 |   |
|          |                             |                     | Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2 | № 747 от 15.07.2024 |   |

И.О. технического директора  
ООО «Энерго Трансфер»

А.А. Коротков

Отчет по выполненной работе за июль 2024 года  
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.

| № п/п | Наименование агрегатов и электрооборудования   | Вид работы               |
|-------|--|--------------------------|
|       | <b>ПГВ-1</b>                                   |                          |
| 1     | Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем  | Техническое обслуживание |
| 2     | Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем  | Техническое обслуживание |
| 3     | Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем   | Техническое обслуживание |
| 4     | Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем   | Техническое обслуживание |
| 5     | Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем | Техническое обслуживание |
| 6     | Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем | Техническое обслуживание |
| 7     | Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем  | Техническое обслуживание |
| 8     | Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем  | Техническое обслуживание |
| 9     | Реактор №1 трансформатора №1                   | Техническое обслуживание |
| 10    | Реактор №2 трансформатора №2                   | Техническое обслуживание |
| 11    | Шинный мост трансформатора №1                  | Техническое обслуживание |
| 12    | Шинный мост трансформатора №2                  | Техническое обслуживание |
| 13    | <b>Сборные шины V секции</b>                   | Техническое обслуживание |
| 14    | Фид. №1 НТМИ-6                                 | Техническое обслуживание |
| 15    | Фид. №3 – резерв                               | Техническое обслуживание |
| 16    | Фид. №5 – ЦРП 1А, яч.46                        | Техническое обслуживание |
| 17    | Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА             | Техническое обслуживание |
| 18    | <b>Сборные шины I секции</b>                   | Техническое обслуживание |
| 19    | Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.               | Техническое обслуживание |
| 20    | Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.           | Техническое обслуживание |
| 21    | Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.            | Техническое обслуживание |
| 22    | Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3                     | Техническое обслуживание |
| 23    | Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ          | Техническое обслуживание |
| 24    | Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель        | Техническое обслуживание |
| 25    | Фид. №21 – п/ст 22 яч.32                       | Техническое обслуживание |
| 26    | Фид. №23 – п/ст 41 яч.24                       | Техническое обслуживание |
| 27    | Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.             | Техническое обслуживание |
| 28    | Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.        | Техническое обслуживание |
| 29    | Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.      | Техническое обслуживание |
| 30    | Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.            | Техническое обслуживание |
| 31    | Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.               | Техническое обслуживание |
| 32    | Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.             | Техническое обслуживание |

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 33 | Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.             | Техническое обслуживание |
| 34 | Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1                    | Техническое обслуживание |
| 35 | Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.           | Техническое обслуживание |
| 36 | Фид. №43 – разъед. тр-ра №2                   | Техническое обслуживание |
| 37 | Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6         | Техническое обслуживание |
| 38 | Фид. №47 – п/ст 33 яч.4 – I секц.             | Техническое обслуживание |
| 39 | Фид. №49 – тр-р №4 6300 кВА                   | Техническое обслуживание |
| 40 | <b>Сборные шины II секции</b>                 | Техническое обслуживание |
| 41 | <b>Сборные шины III секции</b>                | Техническое обслуживание |
| 42 | Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2                     | Техническое обслуживание |
| 43 | Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2                     | Техническое обслуживание |
| 44 | Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1                         | Техническое обслуживание |
| 45 | Фид. №10 – резерв                             | Техническое обслуживание |
| 46 | Фид. №12-РУ 6кВ ДППТУ печь №2 СПЦ-4           | Техническое обслуживание |
| 47 | Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1              | Техническое обслуживание |
| 48 | Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.          | Техническое обслуживание |
| 49 | Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.             | Техническое обслуживание |
| 50 | Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.          | Техническое обслуживание |
| 51 | Фид. №22 – ввод тр-ра №1 – III секц.          | Техническое обслуживание |
| 52 | Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц. | Техническое обслуживание |
| 53 | Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6          | Техническое обслуживание |
| 54 | Фид. №28 – СМВ III-IV секц.                   | Техническое обслуживание |
| 55 | Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.   | Техническое обслуживание |
| 56 | <b>Сборные шины IV секции</b>                 | Техническое обслуживание |
| 57 | Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц            | Техническое обслуживание |
| 58 | Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.            | Техническое обслуживание |
| 59 | Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.          | Техническое обслуживание |
| 60 | Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.           | Техническое обслуживание |
| 61 | Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24                      | Техническое обслуживание |
| 62 | Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.         | Техническое обслуживание |
| 63 | Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.           | Техническое обслуживание |
| 64 | Фид. №46 – разъед. ввода тр-ра №2 IV секц.    | Техническое обслуживание |
| 65 | Фид. №48 – резерв                             | Техническое обслуживание |
| 66 | Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10                     | Техническое обслуживание |
| 67 | РУ-10кВ фид. №52-тр-р №3 – 6300кВА<br>НТМИ    | Техническое обслуживание |
| 68 | Фид. №54 – ввод ПГВ-2 ф.51                    | Техническое обслуживание |
| 69 | Фид. №56 – тр-р СН №3 40кВА                   | Техническое обслуживание |
| 70 | Фид. №51 – тр-р СН №4 40кВА                   | Техническое обслуживание |
| 71 | Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20                    | Техническое обслуживание |
| 72 | Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ               | Техническое обслуживание |
| 73 | Щит 0,2 кВ I секц.                            | Техническое обслуживание |
| 74 | Щит 0,2 кВ II секц.                           | Техническое обслуживание |
| 75 | КВУ № 1,2,3,4                                 | Техническое обслуживание |
| 76 | Насос откачки воды                            | Техническое обслуживание |
| 77 | Вентилятор №1 – подвал                        | Техническое обслуживание |
| 78 | Вентилятор №2 – РУ-6кВ                        | Техническое обслуживание |
| 79 | Вентилятор №3 – реакторн. №1                  | Техническое обслуживание |
| 80 | Вентилятор №4 – реакторн. №2                  | Техническое обслуживание |

|    |                               |                          |
|----|-------------------------------|--------------------------|
| 81 | Силовая сборка 0,4 кВ         | Техническое обслуживание |
| 82 | Щит освещения, сеть освещения | Техническое обслуживание |
| 83 | ШАОТ №1                       | Техническое обслуживание |
| 84 | ШАОТ №2                       | Техническое обслуживание |
| 85 | Сеть заземления               | Техническое обслуживание |

### ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик  
АО «Металлургический завод

«Электросталь»



В. Никульшин

### ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор  
ООО «Энерго Пром Сервис»

/А.А. Александров

